

# Prüfbericht 1999 H

Nach DIN 1076

Bauwerksname **Georgswerder Bogen**  
Teilbauwerksname **Georgswerder Bogen**  
Ort **Hamburg**

Bauwerksart **Hohlkastenbrücke**  
Baujahr **1988**

## Straßen im Bauwerksbereich

Straße	Von Abschn.- nullpunkt	Nach Abschn.- nullpunkt	Netzkn.- abschnitt	Station Anfang	Station Mitte	Station Ende	Betriebs-km Mitte	Lage	Baulast	Amt	AM/SM	UI	OD



Prüfrichtung **Von Nord nach Süd**  
Prüfer **Dipl.-Ing. B. Steitzer**  
Prüfung **Juni 1999**

**Zustandsnote:**