

# Prüfbericht 2001 H

Nach DIN 1076

Bauwerksname **Norderelbbrücke**  
Teilbauwerksname **Norderelbbrücke**  
Ort **Hamburg**

Bauwerksart **Schrägseilbrücke**  
Baujahr **1963**

## Straßen im Bauwerksbereich

Straße	Von Abschn.- nullpunkt	Nach Abschn.- nullpunkt	Netzkn.- abschnitt	Station Anfang	Station Mitte	Station Ende	Betriebs-km Mitte	Lage	Baulast	Amt	AM/S M	UI	OD



Prüfrichtung **Von Ost nach West**  
Prüfer **Dipl.-Ing. B. Steitzer**  
Prüfung **September 2001**

**Zustandsnote:**