

Prüfbericht 2001 H

Nach DIN 1076

Bauwerksname **Parkdecks Parkhaus Langenhorn Markt**
Teilbauwerksname **Parkdecks Parkhaus Langenhorn Markt**
Ort **Hamburg**

Bauwerksart **5-geschossiges Parkhaus mit Parkdecks**
Baujahr **1969**

Straßen im Bauwerksbereich

| Straße | Von Abschn.- nullpunkt | Nach Abschn.- nullpkt | Netzkn.- abschnitt | Station Anfang | Station Mitte | Station Ende | Betriebs- km Mitte | Lage | Baulast | Amt | AM/SM | UI | OD |
|--------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------|---------|-----|-------|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |



Prüfrichtung **Von Ost nach West**
Prüfer **Dipl.-Ing. B. Steitzer**
Prüfung **April 2002**

Zustandsnote: