

# Prüfbericht 2002 H

Nach DIN 1076

Bauwerksname **Überbauung Wandrahmsteg**  
Teilbauwerksname **Überbauung Wandrahmsteg**  
Ort **Hamburg**

Bauwerksart **Bauwerk mit Balken-/Plattenmischsystem**  
Baujahr **1960**

## Straßen im Bauwerksbereich

Straße	Von Abschn.- nullpunkt	Nach Abschn.- nullpunkt	Netzkn.- abschnitt	Station Anfang	Station Mitte	Station Ende	Betriebs-km Mitte	Lage	Baulast	Amt	AM/SM	UI	OD



Prüfrichtung **Von West nach Ost**  
Prüfer **Dipl.-Ing. B. Steitzer**  
Prüfung **Dezember 2002**

**Zustandsnote:**